



Auto Absolue

423 Chemin de la Grande-Côte
Boisbriand
J7G 1A8

514-795-0596

Marque / Modèle

Lincoln MKZ Cuir + Caméra

Année

Odomètre indiqué / réel*

2013

118 000 km

Transmission

Traction

automatique

traction avant

Moteur

Carburant

4 cyl.

régulier

Numéro de série

Numéro d'inventaire

D0380



ÉQUIPEMENTS

Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Sièges mémoire, Servo-freins, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Portes coulissantes automatiques, Servo-direction, Vitres électriques, Télédverrouillage, Démarreur à distance, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Freins ABS, Coussin gonflable pour le conducteur, Coussin gonflable pour le passager, Système d'alarme, Coussins gonflables latéraux, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Bluetooth, Lecteur DC, Lecteur MP3, Radio satellite, Sièges baquets, Serrures de sécurité pour enfant, Régulateur de température, Sièges cuir, Système surveillance pression des pneus, Coussin gonflable latéraux pour la tête, Tapis de sol avant, Freins assistés, Ordinateur de bord, Ouverture du coffre à distance, Commandes audio au volant, Particulier

PRIX DE VENTE

13 995 \$

Taxes en sus.

Propriétaire et utilisation antérieurs

Le commerce ou organisme public suivant a été propriétaire ou a loué à long terme cette automobile

Cette automobile a été utilisée auparavant comme :

Le commerçant fournira sur demande le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire.

Catégorie

Sous réserve de l'admissibilité au transfert et des conditions et exceptions énoncées au contrat de garantie, cette automobile comporte une :

Garantie :

Selon les articles 159 et 160 de la protection du consommateur, (1978,c9) cette automobile fait partie de la catégorie ci-dessous et comporte une garantie de bon fonctionnement pour le terme ou le kilométrage ci-après indiqué, selon le premier terme atteint

A 6 mois ou 10 000 km B 3 mois ou 5 000 km C 1 mois ou 1 700 km

D Bon fonctionnement (sujet à 37, 38 L.P.C.) E Aucune garantie

Réparations effectuées et certificat de vérification mécanique

Les réparations suivantes ont été effectuées sur cette automobile depuis que le commerçant l'a en sa possession.

S'il y a lieu, le commerçant remettra un certificat de vérification mécanique en vertu du code de sécurité routière.

Commentaires

Réparations facultatives

Les défauts suivants ont été notés sur cette automobile et pourront être effectués au coût indiqué ci-après :

Cette évaluation est valable jusqu'à la livraison de l'automobile. Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette.

Date : _____ Signature : _____

autoExpert.ca

No. étiquette : 5376013